




参数规格

量程范围	3 ~ 200psi/14bar/14kgf/cm ²
测量精度	1.0%FS
工作电压	DC3.1V（用一对 1.5V7 号电池）可更换 当电池电压低于 2.5V 时 LCD 电池符号常亮提示电量不足
静态电流	≤5μA
工作温度	-20℃ --60℃
压力单位	四种单位可切换 psi, kPa, bar , kgf/cm ²
供电方式	2*1.5V, 7 号碱性电池（AAA）*2 节
屏幕背光	≤3mA 以下（带背光）;≤1mA 以下（不开背光灯）
按键功能	左键点按开机，开机后点按切换单位,按住 5 秒关机。 右键点按点亮背景灯 15 秒，长按 5 秒清零
其他功能	自动开机：自零点加压超过 3psi 自动开机显示压力 2.自动关机：在无压力情况下 20 秒后自动关机（有压力情况下无论多久都不会自动关机） 3.手动关机：手动长按 5 秒关机后，设备不会被压力变化唤醒

外形尺寸



特性

- 性价比高，稳定性好
- LCD 液晶显示，数值准确
- 低功耗设计，电池供电
- 四种国际单位任意切换
- 体积小，使用便捷